
1100
1600
600
600
Тр №2 ТМГ1250
700
ШМ
700
800
2500
РУ НН
800
800
50
5050
ШМР
Тр №1 ТМГ1250
РУ ВН
3x750=2250
2500
800
800
1600
4700


600
800
Тр-р №1 ТМГ 1250
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
5050
50
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
Тр-р №2 ТМГ 1250
80
80
1600
800
1100
4700


900
2800
800
800
ЯСН
РУ ВН
750
750
750
750
2500
800
800
800
600
600
800
800
5050
50
Тр-р №1 ТМГ1250
Тр-р №2 ТМГ1250
700
700
800
800
700
700
РУ НН
2500
1900
600
600
1600
1600
900
2800
6500


600
600
300
Тр-р №1 ТМГ 1250
800
800
700
700
600
РУ НН
700
2500
5050
50
Тр-р №2 ТМГ 1250
ШМР
2500
3х750=2250
РУ ВН
80
1600
800
1100
4700


1100
1600
600
600
Тр №2 ТМГ1250
700
ШМ
700
800
2500
РУ НН
800
800
50
5050
ШМР
Тр №1 ТМГ1250
РУ ВН
3x750=2250
2500
800
800
1600
4700


600
800
Тр-р №1 ТМГ 1250
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
5050
50
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
Тр-р №2 ТМГ 1250
80
80
1600
800
1100
4700


900
2800
800
800
ЯСН
РУ ВН
750
750
750
750
2500
800
800
800
600
600
800
800
5050
50
Тр-р №1 ТМГ1250
Тр-р №2 ТМГ1250
700
700
800
800
700
700
РУ НН
2500
1900
600
600
1600
1600
900
2800
6500


600
600
300
Тр-р №1 ТМГ 1250
800
800
700
700
600
РУ НН
700
2500
5050
50
Тр-р №2 ТМГ 1250
ШМР
2500
3х750=2250
РУ ВН
80
1600
800
1100
4700