
600
800
Тр-р №1 ТМГ 1250
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
5050
50
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
Тр-р №2 ТМГ 1250
80
80
1600
800
1100
4700


1100
1600
600
600
Тр №2 ТМГ1250
700
ШМ
700
800
2500
РУ НН
800
800
50
5050
ШМР
Тр №1 ТМГ1250
РУ ВН
3x750=2250
2500
800
800
1600
4700


1100
1600
600
600
Тр №2 ТМГ1250
700
ШМ
700
800
2500
РУ НН
800
800
50
5050
ШМР
Тр №1 ТМГ1250
РУ ВН
3x750=2250
2500
800
800
1600
4700


600
800
Тр-р №1 ТМГ 1250
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
5050
50
РУ НН
РУ ВН
800
800
700
2500
3х750=2250
Тр-р №2 ТМГ 1250
80
80
1600
800
1100
4700


900
2800
800
800
ЯСН
РУ ВН
750
750
750
750
2500
800
800
800
600
600
800
800
5050
50
Тр-р №1 ТМГ1250
Тр-р №2 ТМГ1250
700
700
800
800
700
700
РУ НН
2500
1900
600
600
1600
1600
900
2800
6500


900
2800
800
800
ЯСН
РУ ВН
750
750
750
750
2500
800
800
800
600
600
800
800
5050
50
Тр-р №1 ТМГ1250
Тр-р №2 ТМГ1250
700
700
800
800
700
700
РУ НН
2500
1900
600
600
1600
1600
900
2800
6500


600
600
300
Тр-р №1 ТМГ 1250
800
800
700
700
600
РУ НН
700
2500
5050
50
Тр-р №2 ТМГ 1250
ШМР
2500
3х750=2250
РУ ВН
80
1600
800
1100
4700


600
600
300
Тр-р №1 ТМГ 1250
800
800
700
700
600
РУ НН
700
2500
5050
50
Тр-р №2 ТМГ 1250
ШМР
2500
3х750=2250
РУ ВН
80
1600
800
1100
4700